



PROFESIONÁLNI ELEKTRIKÁRI

BM Elektro, s.r.o.

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 36632619
DIČ: 2021902597
IČ DPH: SK2021902597

Oddiel: Sro, Vložka 9865/S

Faktúra: FA25112

Daňový doklad

Odberateľ:

MBB a.s.

ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 2014/2025
Došlo dňa: 11-08-2025	
Vybavuje:	Prílohy:

IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Vystavená: 31.7.2025
Dátum dodania: 31.7.2025
Splatnosť: 14.8.2025

Objednávka: 028/2025/KP

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Banka: Fio banka
Účet-IBAN: SK50 8330 0000 0029 0032 4413
SWIFT: FIOZSKBAXXX
K úhrade: 1 570,80 €
Variabilný symbol: 25112

Fakturujeme Vám: Plaváreň Štiavničky, Odstránenie závad z revízie elektroinštalácie - Priestor G Reštaurácia 2. NP

Č.	Položka	Množstvo	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Spolu bez DPH Spolu s DPH
1	závada č. 1 Rozvodnica PRK,VTZ1,VTZ2 - má nečitateľný výrobný štítok ani označenie. Rozpor s STN EN 60439-1 čl.5.1	1		0	89,60 89,60	89,60 89,60
2	závada č. 2 Klimatizácia č.1, č.2, č.3 má predimenzované istenie 20A nakoľko je napájané vodičom N2X-H-J 3X2,5, čo je v rozpore s STN 332 130, STN 332 180 a STN 33 2001. Ističe vymeniť za hodnotu 16A/B/1.	1		0	39,20 39,20	39,20 39,20
3	závada č. 3 Na svorkovniciach PE a N v rozvádzači R1 pod jednou skrútkou 2 a viac vodičov. Rozpor s STN 33 2000 4-41.	1		0	134,40 134,40	134,40 134,40
4	závada č. 4 Rozvádzače - neboli predložené schémy skutočného vyhotovenia. Rozpor s STN 33 2000-5-51 čl.514.5	1		0	770,00 770,00	770,00 770,00
5	závada č. 5,6 (5) Namerané vysoké hodnoty odporu spojitosti ochranných vodičov. Rozpor s STN 33 2000-6 čl.6.4.3.2 (6) Rozvodnice R1,R2 - uvoľnené kontakty na istiacich prvkoch a svorkovniciach EN 50110-1	1		0	537,60 537,60	537,60 537,60

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu	Fakturovaná suma	
0%	1 570,80 €	0,00 €	1 570,80 €	Zaplatené K úhrade	0,00 €
					1 570,80 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prenos daňovej povinnosti §69 zákona o DPH.