



Faktúra č.
(variabilný symbol)

0082 2022

Dodávateľ:

EASY technologies, s.r.o.
Mostová 1
010 04 Žilina

IČO: 47 371 862

IČ DPH: SK2023838553

Odberateľ:

MBB a.s.
ČSA 26

MBB a.s.
ČSA 26 Banská Bystrica

Číslo: 14-07-2022

Číslo: 2747/2022

974 01 Banská Bystrica
36039225
SK2020093504

IČO:

IČ DPH:

Č. účtu:

2101182690/8330

IBAN:

SK0483300000002101182690

SWIFT:

FIOZSKBAXXX

Bank. spojenie:

FIO BANKA

Konšt. symbol:

Dátum vyhotovenia:

11.7.2022

Dát. vzniku daň. povin.:

8.7.2022

Dátum splatnosti:

25.7.2022

Forma úhrady:

bank. prevodom

Označenie dodávky:

Jedn.

Jedn. cena EUR

Množstvo

**Spolu bez DPH v
EUR**

Na základe objednávky č.126/2022/KP zo dňa 10.06.2022 fakturujeme Vám:

Miesto dodania: Krytá plaváreň Štiavničky, Cesta na štadion č.30, 974 01 B. Bystrica

1 UPS MAS MC330 -výmena akumulátorov

3 403,60

1

3 403,60 EUR

Celková suma bez DPH
DPH 20 %

3 403,60 EUR
680,72 EUR

Faktúru vystavil

Pečiatka a podpis

Celková fakturovaná suma:

4 084,32 EUR