

Dodávateľ:


D&K klima s.r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina
SLOVENSKO

IČO: 51162270
DIČ: 2120609370
IČ DPH: SK2120609370
Žilina, odd. Sro, vl. č. 70329/L

**Faktúra číslo:**

10220391

Objednávka číslo:



161-2022/ZŠ

Odberateľ:

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO

IBAN: SK11 7500 0000 0040 2593 2662
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: ČSOB
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 10220391
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy: Dodávateľom

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO

IČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

Dátum vyhotovenia: 27.09.2022
Dodanie tovaru/služby: 21.09.2022
Dátum splatnosti: 11.10.2022

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK11 7500 0000 0040 2593 2662	10220391	11.10.2022	1 096,44€

Fakturujeme Vám na základe objednávky 161-2022/ZŠ servis a výmenu filtrov na VZT zariadeniach na Zimnom štadióne, Banská Bystrica - južná strana.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000002	Servisná prehliadka - CPA N, p.č. 641	1,00	kpl.	913,70	1 096,44	20	913,70	182,74	1 096,44
								Základ pre DPH 20%		913,70
								DPH 20%		182,74
								Celková suma s DPH		1 096,44
								Celková fakturovaná suma		1 096,44 €

Za omeškanie splatnosti faktúry spoločnosť môže účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.



PAY by square

Vyhotovil: Smoiková Katarína

+421 905 583 600