

**Dodávateľ:**

D&K klima s.r.o.  
Martína Rázusa 23A  
01001 Žilina  
SLOVENSKO

IČO: 51162270  
DIČ: 2120609370  
IČ DPH: SK2120609370  
Žilina, odd. Sro, vl. č. 70329/L

**Faktúra číslo:**

10250283

Objednávka číslo:

143-2025/ZŠ

**Odberateľ:**

Posilová adresa:  
MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica  
SLOVENSKO

MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 2243/2025
Došlo dňa:	30 -06- 2025
Vybavuje:	Prílohy:

IBAN: SK11 7500 0000 0040 2593 2662  
SWIFT: CEKOSKBX  
Banka: ČSOB  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 10250283  
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Spôsob dopravy: Dodávateľom

MBB a.s.  
ČSA 26  
974 01 Banská Bystrica  
SLOVENSKO

IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504

Dátum vyhotovenia: 26.06.2025  
Dodanie tovaru/služby: 25.06.2025  
Dátum splatnosti: 10.07.2025

Fakturujeme Vám kontrolu úniku chladiva podľa nariadenia /ES/ č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z. a servisnú prehliadku, výmenu filtrov - Zimný štadión Banská Bystrica.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena	
	000002	Servisná prehliadka - CPA N,p.č. 641	1,00	kpl.	5 592,72	6 879,05	23	5 592,72	1 286,33	6 879,05	
										Základ pre DPH 23%	5 592,72
										DPH 23%	1 286,33
										Celková suma s DPH	6 879,05
										<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>6 879,05 EUR</b>

Za omeškanie splatnosti faktúry spoločnosť môže účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.



PAY by square

